



单位登记号: 510107000126

报告编号: 421101050102

委托单位

项目名称: 四川恒利来环境资源有限公司内部环境检测

检测地点: 内江镇跃进街

委托单位地址: 四川省犍为县芭

检测类别: 委托

报告日期: 2021年

测技术有限公司 成都市华测检

No. 243767CEEB



扫描全能王 创建

报告说明



报告编号: A22101155241040

第2页 共6页

1. 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。

2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

3. 本报告需经书面批准,不得部分复制检测报告。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5. 本报告只对本次采样检测样品检测值负责,报告中带附带的检测标准样品提供,仅供参考。

6. 除客户特别声明为处理样品留样外,所有超过标准规定时效期的样品均不做留样。

7. 对本报告有疑问者请在收到报告后3个工作日内提出。

检测中心地址: 成都市高新区科城路32号

邮政编码: 610041

电话: 028-85551571

传真: 028-86283211

2021/06/08

采样地址: 四川省犍为县芭沟镇跃进街 签发日期:



扫描全能王 创建

		无异味	无异味	无异味		
---	总氮	3.25	3.27	3.35	3.29	
50	悬浮物	10	12	13	12	
500	化学需氧量(COD _{Cr})	47	49	43	46	
5	石油类	ND	ND	ND	ND	

注：1.“ND”表示检测结果小于检出限。

2. GB 20426-2006 标准中未对该项目作限制。



检测结果

第 4 页 共 6 页

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果



检测项目/检测内容

检测项目	检测标准/检测方法	检测结果	判定结果
检测项目1	检测标准/检测方法1	检测结果1	判定结果1
检测项目2	检测标准/检测方法2	检测结果2	判定结果2
检测项目3	检测标准/检测方法3	检测结果3	判定结果3

检测结论/检测结果

检测结论/检测结果

检测项目	检测标准/检测方法	检测结果	判定结果
检测项目1	检测标准/检测方法1	检测结果1	判定结果1
检测项目2	检测标准/检测方法2	检测结果2	判定结果2
检测项目3	检测标准/检测方法3	检测结果3	判定结果3
检测项目4	检测标准/检测方法4	检测结果4	判定结果4
检测项目5	检测标准/检测方法5	检测结果5	判定结果5
检测项目6	检测标准/检测方法6	检测结果6	判定结果6
检测项目7	检测标准/检测方法7	检测结果7	判定结果7
检测项目8	检测标准/检测方法8	检测结果8	判定结果8
检测项目9	检测标准/检测方法9	检测结果9	判定结果9
检测项目10	检测标准/检测方法10	检测结果10	判定结果10



检测结果

报告编号: A2210115524104C

第 6 页 共 6 页

接上表:

厂界噪声		单位: dB(A)	
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)

[Redacted Table Content]			
--------------------------	--	--	--

